

Introduction

Mission de l'ABQ

 Promouvoir l'excellence au sein de l'industrie du béton en s'engageant à rassembler l'ensemble des parties prenantes de l'industrie, et ce, en visant l'amélioration constante de la qualité, la réduction de l'impact environnemental et la formation continue.



Introduction

L'Association béton Québec en quelques lignes...

- Fondée en 1975
- Regroupe près de 100 entreprises associées à l'industrie du béton
- 2022, plus de 5 millions de m³ de béton produit et livré au Québec
 - Soit plus de 95% de la production québécoise.
- Développement de système qualité depuis 1985



3

Documentation technique


Site web ABQ



Consultez nos Technobéton au

betonabq.org







Fissuration

Parmi les pathologies les plus rencontrées


- Les fissures peuvent avoir plusieurs origines:
 - Tassement plastique
 - Retrait plastique
 - Retrait de séchage
 - Retrait thermique
 - Retrait endogène
 - D'origine structurale
 - Faïençage
 - Réaction alcalis-granulats
 - Corrosion des armatures






Fissuration due aux différents retraits

Les délais d'apparition des fissures dues aux différents retraits






Fissures de tassement (ou de sédimentation)

- Fissures de tassement apparaissent à l'état plastique généralement près d'une restriction. Exemples: au-dessus des barres d'armatures, partie supérieure d'une colonne (effet voûte), au droit d'un changement de section.
- · Les causes:
 - Les composants plus lourds du béton frais descendent par gravité, avec comme conséquence une ségrégation, un tassement du béton et la formation d'un film d'eau en surface ressuage généralement excessif.
 - Facteurs aggravants: construction massive, température basse, retardateur, teneur en eau élevée, forte évaporation à la surface

Association Béton Québec LA référence

To

Fissures de tassement (ou de sédimentation)



Fissures de tassement (ou de sédimentation)









- Fissures de retrait plastiques apparaissent à l'état plastique, peu après sa mise en place ou durant la finition. Elles apparaissent surtout sur les surfaces horizontales
- Les causes:
 - Les fissures plastiques se produisent lorsque l'eau de surface s'évapore plus rapidement que celle qui monte à la surface durant le processus naturel du ressuage.
 - Facteurs aggravants: Température de l'air élevée, température du béton élevée, faible humidité ambiante, fort vent.
 - Phénomène similaire peut être déclenché par un support très absorbant (assise de fondation, coffrage, ...).
 - · Les dalles industrielles intérieures sont également exposées au vent (courants d'air!).
- Attention au printemps!!!!


Association Béton Québec LA référence



Fissures de retrait plastique



- En présence de vent, les fissures plastiques se manifestent en groupes parallèles, perpendiculaires à la direction du vent dominant
- · Sans vent, fissures désordonnées



21

Source: Febelcem

Calcul du taux d'évaporation

• Estimation du taux d'évaporation:

ÉQUATION D'UNO:

$$E = 5*([T_b+18]^{2,5}-r*[T_a+18]^{2,5})*(V+4)*10^{-6}$$

Avec:

E = Taux d'évaporation, en kilogramme/m²/h

T_b = Température du béton, en degré Celsius

T_a = Température de l'air, en degré Celsius

V = Vitesse du vent, en kilomètre/h

r =Humidité relative, en %


22



22


Fissures de retrait plastique

Calcul du taux d'évaporation



- Si on ne Exspose pas d'information plus détaillée, on devrait considérate les existent lorsque le taux d'assèchement extrêmes existent lorsque le taux d'évaporation de l'humidité superficielle dépasse 0,50 kg/m²/h. Vitesse du vent: 40 km/h
 - Température de l'air:
- Les mesures de la température de l'air, de l'humidité relative de la température du béton et de la vitesse du vent à 0,8 à 1,2 m au-dessus de la surface du béton.

Fissures de retrait plastique: notion d'humidité relative



- Pour une même humidité relative, l'air contient plus d'eau quand il fait chaud que lorsqu'il fait froid
- Pour avoir la même quantité d'eau dans l'air, il faut avoir une plus grande humidité relative à basse température qu'à basse température

24

Association Béton Québec LA référence

24







Fissures de retrait endogène

- Les fissures de retrait endogène sont dues aux déformations qui résultent du fait que le volume des produits de l'hydratation est plus petit que le volume des réactifs en présence. Cette déformation est présente même sans échange hydrique avec l'environnement.
 - Il se produit principalement au jeune âge (entre 0 et 7 jours).
 - Le retrait endogène est négligeable pour les bétons habituellement utilisés pour les dalles sur sol (25 à 30 MPa).
 - Il est plus important pour les bétons a plus haute résistance (40 MPa et +).
 - Il peut devenir du même ordre de grandeur que le retrait de séchage d'un béton ordinaire.

Association Bétor Unébec LA référence

29

29

Fissures de retrait endogène

Comment diminuer le retrait endogène?

- Étroitement relié au rapport eau/liant
 - E/L > 0,45 : retrait endogène négligeable
 - E/L 0,45 à 0,35 : attention....
 - E/L < 0,35 : retrait endogène important
- La fumée de silice augmente le retrait endogène
- Prévoir un bon mûrissement au jeune âge
 - Dès que possible !
 - Pour saturer la porosité capillaire au jeune âge



Fissures de retrait endogène

Comment diminuer le retrait endogène?

- Étroitement relié au rapport eau/liant
 - E/L > 0,45 : retrait endogène négligeable
 - E/L 0,45 à 0,35 : attention....
 - E/L < 0,35 : retrait endogène important
- La fumée de silice augmente le retrait endogène
- Prévoir un bon mûrissement au jeune âge
 - Dès que possible!
 - · Pour saturer la porosité capillaire au jeune âge



31

Fissures de retrait endogène





32



Source: MTQ




Fissures de retrait de séchage

- Les fissures de retrait de séchage du béton résultent du séchage de la masse du béton. Cette évaporation peut s'étaler sur plusieurs années.
- Les causes:
 - L'évaporation de l'eau dans les pores capillaires engendre des ménisques provoquant ainsi des efforts de traction menant à la fissuration.
 - Les facteurs aggravants sont: rapport E/L élevé, faible humidité relative, formulation du béton (volume de pâte, type de liant, etc.), mouvement restreint,


Association Béton Québec LA référence

Fissures de retrait de séchage





Fissures de retrait de séchage

Les retraits empêchés sont une des principales causes de la fissuration des bétons




Fissures de retrait de séchage





37

Fissures de retrait de séchage



Fissures de retrait de séchage Évaporation des gros pores capillaires Conservation scellée Séchage Temps Peu de retrait Évaporation des plus Retrait Retrait de petits pores capillaires séchage Beaucoup de retrait Retrait endogène Source: Gagné et Lessard

39

Fissures de retrait de séchage






Fissures de retrait thermique

- Les fissures de retrait thermique sont associées à une diminution de volume par refroidissement du béton. Rappel: l'hydratation du ciment produit de la chaleur
- Les causes:
 - Une évacuation trop rapide, insuffisante ou inégale de cette chaleur donne lieu à des écarts de température importants – et donc à des contraintes de traction – entre le noyau et la surface, entre le centre et les bords pouvant mener à la fissuration.
 - Les facteurs aggravants sont: éléments massifs, type et teneur en ciment, température ambiante et du béton

Association Béton Québec LA référence

Fissures de retrait thermique




Fissures de retrait thermique






Source: Febelcem



Formation d'ettringite différée

Généralités



- Réaction sulfatique interne provoquée par la formation différée d'ettringite dans un matériau cimentaire durci, plusieurs mois voire plusieurs années après la prise du ciment, et sans apport de sulfate externe.
- L'ettringite de formation différée concerne uniquement les bétons ayant subi au jeune âge un échauffement supérieur à 70°C


46



Source: Dosage et contrôle des mélanges de béton

Formation d'ettringite différée

Mécanisme d'action



- Au-delà d'une température critique, l'ettringite de formation primaire ne se forme pas au cours des réactions d'hydratation du ciment et/ou est décomposée.
- Après retour à la température ambiante et en présence d'humidité, l'ettringite peut se former ou se reformer. Elle est alors susceptible de générer des pressions de gonflement dans certaines conditions.





47

Formation d'ettringite différée

Facteurs affectant la formation d'ettringite différée





- la température du béton lors de son durcissement ;
 - les bétons traités thermiquement (ex.: certains cas de préfabrication)
 - les bétons coulés en place massifs, particulièrement par temps chaud
- la durée de maintien de cette température ;
- · la teneur en sulfates du ciment ;
- la teneur en aluminates du ciment ;
- la teneur en alcalins du béton et les apports extérieurs;
- les apports ultérieurs d'eau





Faïençage

Généralités



- Le faïençage est une fissuration en réseaux plus ou moins hexagonaux à la surface du béton et affecte son apparence. Elles se développent rapidement, pouvant atteindre une profondeur de 3 mm, et apparaissent dans les jours suivant la finition du béton. Souvent visible lorsque la surface mouillée commence à sécher
- Les causes:
 - Cure inadéquate (retard ou séchage rapide après cure humide,
 - Aplanissage excessif (apport d'un surplus de pâte)
 - Ajout d'eau
 - · Mise en place sur surface absorbante
 - Carbonatation
 - Ajout de ciment lors de la finition

Association Béto Uebec LA référen

50



Déficience structurale

Généralités



- Fissuration de la structure du béton due à une déficience structurale.
- Les causes:
 - Mauvaise conception structurale.
 - Mauvaise réalisation en chantier.
 - Mise en place du béton, armatures, étriers, etc.
 - Surcharge ou sollicitation excessive (séisme important, etc.).
 - Résistance insuffisante du béton

Association Béton Québec



Corrosion des aciers d'armature


Généralités



- Le pH élevé du béton protège les aciers d'armature en formant d'une couche protectrice d'oxyde passive. Si ce film passif est dégradé, il y a réaction de corrosion.
- Les causes:
 - La présence d'ions chlorure ou la carbonatation peuvent détruire le film passif. Les produits de la corrosion peuvent avoir un volume six fois supérieur au volume initial, provoquant la fissuration et l'éclatement du béton.
 - Facteurs aggravants : béton non-adapté, mauvais enrobage ou recouvrement des armatures, présence d'ions chlorure, carbonatation, etc.



Béton sain: bonne protection contre la corrosion



- Le béton est un milieu très alcalin (pH=13) et assure alors la protection de l'acier.
- Une mince couche d'oxyde, ou film passif (solution solide de Fe₃O₄ - Fe₂O₃ dont l'épaisseur est de 10⁻³ à 10⁻¹ μm), se forme protège la barre d'armature.
- La corrosion des aciers d'armature peut débuter si le film passif est détruit ou si les pH de la solution interstitielle deviennent trop faibles.

55

Association Béton Québec LA référence


Adaptation de W.R. Grace

55


Corrosion des aciers d'armature

Initiation de la corrosion


- Dépassivation progressive de l'acier par essentiellement:
 - carbonatation (baisse du pH);
 - pénétration des ions chlorure.
- Propagation de la rouille produite par des réactions d'oxydation à la surface du métal. Formation produits fortement gonflants (6x).
- Aux endroits où la couche a été détruite, l'acier se dissout (zone anodique), alors que le reste de la surface encore passivée correspond à la zone cathodique.



Formation de produits gonflants




 Propagation de la rouille produite par des réactions d'oxydation à la surface de la barre. Formation produits fortement gonflants (6x)



57

Corrosion des aciers d'armature

On distingue traditionnellement deux phases de corrosion :




Source: Diagnostic de l'état des matériaux, Béton D1-1, Diagnostic de corrosion du béton armé, Ifsttar

- une phase d'initiation de la corrosion (ou phase d'incubation) qui va jusqu'à la dépassivation des aciers et pour laquelle il existe une modélisation abondante sur les phénomènes de transfert dans le béton;
- une phase de propagation de la corrosion qui va jusqu'à la ruine de la structure et pour laquelle peu de modèles fiables existent.

58




On distingue traditionnellement deux phases de corrosion :



Corrosion des aciers d'armature

Importance de l'enrobage des aciers d'armature




Règles de l'art pour prévenir la corrosion

- Choisir le bon béton:
 - · Bétons armés exposés aux chlorures:
 - Utiliser un béton de classe C-1, A-1, A-XL ou C-XL
- Pour les bétons non-exposés aux chlorures et sujets à la carbonatation:
 - E/L pas trop élevé et bonne cure
- Respecter l'enrobage minimal des aciers d'armature
- Au besoin, utiliser un inhibiteur de corrosion

Association Béton Québec

61

61



Réaction alcalis-silice (RAS)

Fissures associées à la réaction alcalis-silice



- Les fissures associées à la réaction alcalis-silice sont dues à une réaction chimique entre les composantes minérales actives de certains granulats (silice amorphe) et les hydroxydes alcalins de sodium et de potassium dans le béton.
- Les ions alcalis sont fournis à la solution interstitielle à partir de différentes sources telles que le ciment, les adjuvants chimiques, les granulats (moyen à long terme), les ajouts cimentaires, l'eau de mer et les sels déglaçants.

67



67

Réaction alcalis-silice (RAS)

Mécanisme d'action



- Hydroxydes alcalins + gel de silice réactif → produit de réaction (gel silico-alcalin)
- Gel produit par la réaction + humidité → expansion induisant ainsi de la fissuration et la détérioration du béton affecté






Réaction alcalis-silice (RAS)

Symptômes visuels




- Expansion différentielle des éléments de béton(déformation, mouvements, déplacements)
- Décoloration de surface autour des fissures
- Exsudations de gel (vs efflorescence)
- Éclatements (pop-outs)



69

Réaction alcalis-silice (RAS)

Conditions essentielles pour le développement et le maintien de la RAS




- Formes réactives de silice dans les granulats
- 2. Solution interstitielle ayant une teneur élevée en alcalis (pH)
- Taux d'humidité suffisant

Si l'une de ces conditions est absente, la RAS ne peut pas avoir lieu.

Association Bétor Québec LA référence

Réaction alcalis-silice (RAS)

Détermination des mesures préventives



- A23.2-27A (selon le niveau de prévention)
 - utiliser un granulat non réactif et confirmer périodiquement le caractère non réactif du granulat
 - b) refuser le granulat proposé
 - c) limiter l'apport en alcalis du ciment Portland au béton à un seuil
 - d) utiliser suffisamment de matériaux cimentaires efficaces ou une combinaison de matériaux cimentaires efficaces
 - e) utiliser les options des alinéas c) et d).

Autre mesure

· Adjuvants à base de lithium

71



71

Source: Dosage et contrôle des mélanges de béton

Réaction alcalis-carbonate (RAC)

Fissures associées à la réaction alcalis-carbonate

- Les fissures associées à la réaction alcalis-carbonate sont associées à certains granulats de calcaires dolomitiques qui réagissent avec les ions hydroxyles associés aux alcalis du ciment (ou provenant d'autres sources telles que les sels déglaçants).
- Mécanisme d'action:
 - Hydroxides alcalins de la solution interstitielle du béton attaquent les cristaux de dolomite
 - L'expansion est alors associée à la réorganisation des produits de la dédolomitisation (brucite et calcite) et/ou au gonflement des minéraux argileux présents au sein de la matrice de la roche
- La mesure préventive la plus commode et la plus efficace consiste à éviter d'utiliser ce type de granulats.
- Note : L'essai accéléré sur barres de mortier ne convient pas aux granulats sensibles aux réactions alcalis-carbonate.



Réaction alcalis-carbonate (RAC)

Fissures associées à la réaction alcalis-carbonate





Source: Pierre-Luc Fecteau

73



Sulfures de fer (pyrrhotite)

Généralités

 Sulfures de fer —Les sulfures de fer contenus dans les granulats réagissent avec l'eau. Cela produit de l'acide sulfurique (H₂SO₄) et libère des ions ferreux (Fe²⁺).

L'acide sulfurique formé réagit avec les hydrates de calcium (Ca(OH)₂). Cela génère des sulfates de calcium, tels que le gypse (CaSO₄), et crée une pression à l'intérieur du béton.

Note:

- Le granulat utilisé dans le béton doit être entièrement caractérisé par une analyse pétrographique selon CSA A23.2-15A.
- La conclusion de l'analyse doit conclure à l'aptitude du granulat à produire un béton de qualité.
- Protocole d'évaluation des granulats dans l'annexe P dans la CSA A23.1-19

75



75

Sulfures de fer (pyrrhotite)









Attaque par les sulfates


Généralités



- Les sulfates peuvent attaquer le béton en réagissant avec les produits d'hydratation du ciment. Les produits de réaction sont beaucoup plus grands que ceux des corps qui leur ont donné naissance; il en résulte des contraintes qui peuvent détériorer la pâte et finalement désintégrer le béton.
- Facteurs aggravants:
 - Teneurs importantes en sulfates dans l'eau ou les sols.
 - Formulation de béton non-adaptée. Ne pas utiliser de ciment GUL seul en présence de sulfates.
 - Conditions humides et froides (0 à 10°C). Formation de thaumasite

Attaque par les sulfates

Illustration de l'attaque par les sulfates



- Le sulfate de calcium attaque l'aluminate de calcium hydraté et forme de l'ettringite.
- Le sulfate de sodium réagit avec l'hydroxyde de calcium et l'aluminate de calcium hydraté pour former de l'ettringite et du gypse.
- Le sulfate de magnésium agit de façon similaire au sulfate de sodium pour former de l'ettringite, du gypse et de la brucite (hydroxyde de magnésium).

79

Béton Québec LA référence

Source: CTLGroup-Qatar.com

79

Attaque par les acides

Généralités




- Les acides attaquent le béton en dissolvant la pâte de ciment et le granulat calcaire.
- Facteurs aggravants:
 - Béton non-adapté. Privilégier les ajouts cimentaires pour diminuer la perméabilité.
 - Traitement de surface abîmé (ex.: environnement industriel)

80



Carbonatation

Généralités



 Le CO₂ dans l'air et la chaux hydratée contenue dans le ciment réagissent pour former du carbonate de calcium abaissant ainsi le pH qui passe d'une valeur de 13 à une valeur inférieure à 9 → corrosion des armatures.

Facteurs aggravants:

- Béton à haut rapport E/L.
- Appareil de chauffage direct (CO₂ en contact avec le béton)
- · Mauvais enrobage
- · Mauvaise cure
- Réaction maximale avec humidité relative comprise entre 60 et 80%.

81

82

Association Bétor Québec LA référenc


Source: Febelcem

81

Carbonatation

Béton à haut rapport E/L

Fig. 3 Influence du rapport eau-ciment sur le coefficient de carbonatation des bétons à base de ciment CEM I 42,5 R dosé à 300 kg/m³.




Source: Les Dossiers du CSTC - N° 3/2007 - Cahier n° 2

Association Béton Québec LA référence

Carbonatation

Humidité relative



 Réaction maximale avec humidité relative comprise entre 60% et 80%.

83

Association Béto Québec


(courbe 1 : E/C = 0.60; courbe 2 : E/C = 0.80)

Source : Université d'Hanovre

83

Carbonatation

Mesure de la profondeur de la carbonatation du béton, ASTM C 856



- Application sur le béton d'un indicateur coloré de pH (phénolphtaléine).
- Phénolphtaléine est incolore pour un pH inférieur à 8,2 et rose soutenu pour un pH supérieur à 9,9

Association Beton Québec LA référence

Nids d'abeille (de cailloux)

Généralités



- Nid d'abeille est une zone du parement où les granulats sont apparents dû à un manque de consolidation ou un manque d'étanchéité des coffrages.
- Facteurs aggravants:
 - · Mélange mal adapté au chantier
 - Congestion des aciers d'armatures
 - Méthode de mise en place inappropri
 - Ségrégation
 - Fuite de laitance

85



85

Écaillage

Généralités

- Écaillage est un phénomène de désagrégation des surfaces de béton provoqué par leur exposition au geldégel en présence d'humidité ou de sels déglaçants.
- Facteurs aggravants:
 - Ajout d'eau en chantier
 - · Mauvaise cure en chantier
 - Mauvaise finition (utilisation truelle d'acier, finition prématurée ou excessive ou en présence d'eau)
 - Mélange mal adapté : manque d'air entraîné, mauvais réseau d'air, teneur trop élevée en ajout cimentaire ou classe d'exposition inappropriée)



Boursouflure (blister)

Généralités



- Les boursouflures sont des zones soulevées sur la surface de diamètre variant de 10 à 50 mm formées par le ressuage de l'eau ou de l'air entrappé sous la surface.
- Facteurs aggravants:
 - · Trop de fines
 - · Trop ou trop peu de vibration
 - Finition hâtive (sceller la surface)

87

· Couler sur une surface froide

Acocciation Béton Québec LA référence

87

Délamination

Généralités




- La délamination se produit lorsque la surface de pâte est séparée de la masse par de l'eau de ressuage et l'air trappé lors de la finition. Varie de quelques centimètres à quelques mètres carrés. L'épaisseur de délamination de la dalle peut varier de 3 à 5 mm.
- Facteurs aggravants:
 - Attention aux teneurs en air supérieures à 3% pour la finition mécanique des dalles intérieures!!!
 - Finition hâtive (sceller la surface) avant que le ressuage soit terminé
 - · Couler sur une surface froide


Association Béton Québec LA référence

Gauchissement (curling)

Généralités



- Le gauchissement s'identifie par le soulèvement des coins des dalles dû au séchage de la surface de la dalle alors que la base demeure humide. La carbonatation et le retrait endogène peuvent aussi provoquer le gauchissement.
- Facteurs aggravants:
 - · Chauffage rapide des zones bétonnées
 - Pare-vapeur



Source: CNRC


89

Non-uniformité de la teinte

Généralités



- Non-uniformité de la teinte est une variation non-désirée de la teinte du béton.
- · Facteurs aggravants:
 - · Utilisation de chlorure de calcium;
 - · Application excessive agent décoffrage
 - Variation du béton (E/L et teinte des fines)
 - · Section où l'eau de ressuage tarde à s'évaporer;
 - · Surfaces soumises à un truellage excessif;
 - Application inégale des pellicules de plastique, de papier imperméable durant la cure ou tout autre matériau déposé sur la dalle



Empoussièrement

Généralités



- Empoussièrement se caractérise par le développement de fines, matières poussiéreuses sur la surface du béton.
- Facteurs aggravants:
 - Finition avec de l'eau de ressuage en surface
 - Pluie
 - Épandage de ciment sur la surface
 - · Gel de la surface
 - · Granulat avec excès de poussières
 - · Basse teneur en ciment
 - Teneur en eau trop élevée
 - Carbonatation causée par les appareils de chauffage

91



91

Efflorescence

Généralités



- Efflorescence se caractérise par l'apparition en surface de poudre blanchâtre. Ce sont des amas de chaux sous forme de plaques, voiles ou traînées blanchâtres. Aucune influence négative sur la résistance du béton et la stabilité de la construction
- · Facteurs aggravants:
 - Béton «poreux» (E/L élevé)
 - · Cure suffisante, surtout en hiver
 - Exposition hâtive des surfaces aux intempéries
 - Conditions atmosphériques: Température extérieure basse, humidité ambiante élevée et vent



Cône d'éclatement (pop-out)

Généralités



- Cône d'éclatement Fragment conique qui s'enlève de la surface de la dalle tout en créant un trou ou cratère. Désordre d'ordre esthétique.
- · Facteurs aggravants:
 - l'expansion d'un granulat de faible performance (micro-Deval ou gel/dégel non confiné) avec un taux d'absorption élevé. Lorsque le granulat absorbe l'humidité et gèle, son expansion provoque une pression interne suffisante pour éclater la surface de la dalle

93 Péton Québec LA rétérence

93

QUESTIONS

Code: Cure



